

ARTEFACTOS DE GAS REQUIEREN PERMISOS Y CORRECTA INSTALACION

Calentadores de agua, hornos , parrillas, generadores, secadoras y chimeas pueden ser muy peligrosos y si no se instalan correctamente pueden ocasionar envenamamiento por acido de carbono. Antes de reemplazar artefactos de gas o de instalar en una nueva casa o apartamento, consumidores deberian hacer lo siguiente:

- Comparar Precios – nosotros recomendamos que usted obtenga de tres a cinco estimados por el trabajo de contratistas con licencia de WSSC.
- El estimado por el trabajo debena incluir el Costco del permiso de WSSC (este costo del permiso cubre al inspeccion requerida.)
- Cuando usted haya decidido en el contratista:
 - o Verifique que el contratista haya obtenido el permiso de la WSSC y haya coordinado la inspeccion requerida entre los 5 primeros dias despues de la instalacion.
 - o Es la responsabilidad del contratista de coordinar la inspeccion, pero quizas seria mas conveniente que usted mismo lo haga. El instalador deberia proveerle con la informacion necesaria sobre como se coordina un inspeccion. Esta informacion Tambien esta incluida en el permiso.
 - o El dia de la inspeccion, verfica la hora si es necesario.



Si su artefacto de gas fue instalado sin un permiso o inspeccion de agua por WSSC, Por favor llame al contacto aplicable para el inspector gerente del condado donde viva. Para el condado de Montgomery County el senor Jim White puede ser contactado al numero de telefono 301-206-8616 o a su correo electronico james.white@wsscwater.com. Para Prince George's County, llame al senor Scott Horn al numero de telefono 301-206-8104 o a su correo electronico john.horn@wsscwater.com. Tambien puede llamar a planificacion de servicios para inspecciones al numero de telefono 301-206-4004 o al correo electronico inspectionssupport@wsscwater.com.

Para mas informacion, visite nuestra pagina red (www.wsscwater.com) y ingresa click donde diga Regulatory & Licensing Services bajo "Business & Construction"

